

CHEVROLET

Typ	Motor	Zylinder	Karosserie	Getriebe	Motortyp	Einspritzsystem	Modelljahr	Tanksituation	LPe	RT15	Euro-Norm	Bemerkungen	
								Lt. Ø platz	typ				
MATIZ	800 38kW	3	5 DEURS		A08S3	MPI M-TEC II	05/07	70 32 BA	7		E 4 *	kein Kofferraum übrig!	
KALOS	1.2i 53kW	4	HATCHBACK		B12S1	MPI S-TEC	05/07	52 25 VI	7		E 4 *	Boden nicht eben!	
								56 25 VI CF	7		E 4 *	Boden nicht eben! Geschlossenen Tank	
	1.4i 61kW	4	HATCHBACK		F14S3	MPI E-TEC II	05/07	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
								56 25 VI CF	7	X	E 3	Boden nicht eben! Geschlossenen Tank	
	1.4i 61kW	4	SEDAN		F14S3	MPI E-TEC II	05/07	58 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
	1.4i 16V 69kW	4	HATCHBACK		F14D3	MPI E-TEC II	05/07	52 25 VI	7	X	E 4	E 4	Boden nicht eben!
								56 25 VI CF	7	X	E 4	Boden nicht eben! Geschlossenen Tank	
1.4i 16V 69kW	4	SEDAN		F14D3	MPI E-TEC II	05/07	58 25 VI	7	X	E 4	E 4	Boden nicht eben!	
AVEO	1.2i 16V 62kW	4	HATCHBACK		B12D1	MPI E-TEC II	08/**	56 25 VI CF	7		e	Boden nicht eben!	
	1.4i 16V 74kW	4	HATCHBACK		F14D4	MPI ECO-TEC	08/**	56 25 VI CF	7		e E 4 *	Boden nicht eben!	
	1.4i 16V 69kW		SEDAN		F14D3	MPI E-TEC II	06/**	58 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
TACUMA	1.6i 16V 77kW	4	MPV		A16DMS	MPI E-TEC	05/**	67 27 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
	2.0i 16V 96kW	4	MPV		T20SED	MPI D-TEC	05/**	67 27 VI	7		E 4	Boden nicht eben!	
LACETTI	1.4i 16V 69kW	4	HATCHBACK		F14D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
	1.6i 16V 80kW	4	HATCHBACK		F16D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
	1.8i 16V 90kW	4	HATCHBACK		T18SED	MPI D-TEC	05/05	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
	1.8i 16V 90kW	4	HATCHBACK		F18D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
NUBIRA	1.4i 16V 69kW	4	SEDAN		F14D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
	1.6i 16V 80kW	4	SEDAN		F16D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
	1.6i 16V 80kW	4	WAGON		F16D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4		
								56 25 VI CF	7	X	E 4	Geschlossenen Tank	
	1.8i 16V 90kW	4	SEDAN		T18SED	MPI D-TEC	05/05	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!	
	1.8i 16V 90kW	4	WAGON		T18SED	MPI D-TEC	05/05	52 25 VI	7	X	E 3		
								56 25 VI CF	7	X	E 3	Geschlossenen Tank	
	1.8i 16V 90kW	4	SEDAN		F18D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
1.8i 16V 90kW	4	WAGON		F18D3	MPI E-TEC II	05/**	52 25 VI	7	X	E 4			
CAPTIVA	2.4i 16V 100k	4	SUV	MT	Z24SED	MPI Siemens	06/**	67 27 OB	7		E 4 *	Auch für 7 Sitzer	
	3.2i V6 166kW	6	SUV	AT	10HM	MPI	06/**	67 27 OB	7		E 4 *	Auch für 7 Sitzer	
EVANDA	2.0i 16V 96kW	4	SEDAN		T20SED	MPI D-TEC	05/06	67 27 VI	7		E 4	Boden nicht eben!	
EPICA	2.0i 24V 105k	6	SEDAN	MT	X20D1	MPI Siemens	06/**	67 27 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
								72 27 VI CF	7	X	E 4	Boden nicht eben! Geschlossenen Tank	
	2.5i 24V 115k	6	SEDAN	AT	X25D1	MPI Siemens	06/**	67 27 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
							06/**	72 27 VI CF	7	X	E 4	Boden nicht eben!	
												* Zylinderkopfanpassung notwendig	