

KIA

Typ	Motor	Zylinder	Karosserie	Getriebe	Motortyp	Einspritzsystem	Modelljahr	Tanksituation	LPe	R115	Euro-Norm	Bemerkungen
PICANTO	1.0i 12V 45kW	4	5-DEURS	MT	G4HE	MPi	08/**	50 36 VI	7	e	E 4	Boden nicht eben!
RIO	1.3i 60kW	4	HB		A3E	MPi MI-TECH	01/05	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!
	1.4i 16V 71kW	4	HB		G4EE	MPi	05/**	58 25 VI	7	X	E 4	Boden nicht eben!
	1.5i 16V 71kW	4	HB		A5D	MPi MI-TECH	01/05	52 25 VI	7	X	E 3	Boden nicht eben!
	1.6i 16V 82kW	4	HB		G4ED	MPi	05/**	58 25 VI	7	X	E 4 *	Boden nicht eben!
CERATO	1.6i 16V 77kW	4	SEDAN		G4ED	MPi	04/07	61 25 VI	7	X	E 3 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	1.6i 16V 77kW	4	HB		G4ED	MPi	04/07	55 23 VI	7	X	E 3 *	Boden nicht eben!
	1.6i CVVT 90kW	4	SEDAN		G4FC	MPi	07/**	61 25 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	2.0i 16V 105kW	4	SEDAN		G4GC	MPi	04/**	61 25 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	2.0i 16V 105kW	4	HB		G4GC	MPi	04/**	55 23 VI	7	X	*	Boden nicht eben!
CEE'D	1.4i CVVT 80kW	4	5-DEURS	MT	G4FA	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	1.4i CVVT 80kW	4	SPORTYWAGON	MT	G4FA	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden nicht eben! Fuelrail !!
	1.6i CVVT 90kW	4	5-DEURS		G4FC	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	1.6i CVVT 90kW	4	SPORTYWAGON		G4FC	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden nicht eben! Fuelrail !!
	2.0i CVVT 105kW	4	5-DEURS		G4GC	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	2.0i CVVT 105kW	4	SPORTYWAGON		G4GC	MPi	07/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden nicht eben!
PRO_CEE'D	1.6i CVVT 93kW	4	3-DEURS		G4FC	MPi	08/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 10cm erhöht
	2.0i CVVT 105kW	4	3-DEURS		G4GC	MPi	08/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 10cm erhöht
CARENS	1.6i 16V 77kW	4	MPV		S6D	MPi	05/06	67 27 VI	7	X	E 3	
	1.8i 16V 93kW	4	MPV		FB	MPi	02/05	67 27 VI	6.4	X	E 3	
	2.0i 16V 104kW	4	MPV		G4GC	MPi	05/06	67 27 VI	7	X	E 3 *	
	2.0i CVVT 106kW	4	MPV		G4KA	MPi	07/**	47 23 OB	7	X	E 4	Auch für 7 Sitzer
CARNIVAL	2.7i V6 139kW	6	MPV	AT	G6EA	MPi	06/**	61 25 OB	7	X	E 4	
MAGENTIS	2.0i 16V 100kW	4	SEDAN		G4JP	MPi	01/05	67 27 VI	6.4	X	E 3 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
	2.0i 16V 106kW	4	SEDAN		G4KA	MPi	06/**	67 27 VI	7	X	E 4 *	Boden wird +/- 7cm erhöht
SHUMA II	1.6i 16V 75kW	4	HB		S6D	MPi MI-TECH	01/04	52 25 VI	6.4	X	E 3	Boden nicht eben!
SPORTAGE	2.0i 16V 104kW	4	SUV	MT	G4GC	MPi	04/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	
	2.7i V6 129kW	6	SUV	AT	G6BA	MPi	04/**	55 23 VI	7	X	E 4 *	
SORENTO	2.4i 16V 102kW	4	SUV	MT	G4JS	MPi	03/06	83 27 OB	7	X	E 3 *	
	3.3i V6 182kW	6	SUV	AT	G6DB	MPi	07/**	83 27 OB	7	X	E 4 *	
	3.5i V6 143kW	6	SUV	AT	G6CU	MPi	03/06	83 27 OB	7	X	E 3 *	
	* Zylinderkopfanpassung notwendig											